

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad		Sub-Total
A.1	TRABAJOS PRELIMINARES					
I. - Preliminares						
1.1.-	Levantamiento e Ingeniería	PA		1.00		
1.2.-	Movilización y Desmovilización	Meses		3.00		
						-
II. - Demoliciones						
2.1.-	Apertura hueco puerta Almacén	PA		1.00		
2.2.-	Demoliciones en área de construcción lavadero	PA		1.00		
2.3.-	Demoliciones en área de oficinas para caseta de tikets	PA		1.00		
2.4.-	Demolición ceseta de bomba sobre cisterna	PA		1.00		
					-	-
III. - Movimiento de Tierra						
3.1.-	Excavación muro zapata despensa y cuarto de guardia	M3		#REF!		
3.2.-	Excavaciones puerta entrada almacén y rampa de acceso	M3		#REF!		
3.3.-	Excavaciones muro línea de cocina	M3		#REF!		
						-
IV. - Hormigón						
4.1.-	Zapara de muros de 20cm	M3		#REF!		
4.2.-	Platea para casa ade bomba	M3		0.13		
4.3.-	Rampa de acceso Almacén	M3		3.60		
4.4.-	Losa de piso area de lavadero	M3		8.00		
4.5.-	Reparación de calzada simple frotada en el perimetro	M2		50.00		
						-
V. - Muros de Block						

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad		Sub-Total
A.1	TRABAJOS PRELIMINARES					
5.1.-	Muros de bloques de 20cm, despensa, casa de guardia, cierre de puertas, cierre ventana	M2		#REF!		
5.2.-	Muros de bloques de 20cm, casa de bomba	M2		#REF!		
						-
VI. -	Terminaciones					
6.1.-	Pañete	M2		#REF!		
6.2.-	Mochetas	ML		30.00		
6.3.-	Cantos	ML		45.00		
						-
VII. -	Revestimientos y Pisos					
7.1.-	Piso en cocina	M2		43.21		
7.2.-	Piso en Baños	M2		4.12		
7.3.-	Revestimiento en baño paredes	M2		21.94		
7.4.-	Revestimiento en pared cocina	M2		44.03		
						-
VIII. -	Puertas, Ventanas y Plafond					
8.1.-	Puertas Metálicas instaladas con llavín	UD		9.00		
8.2.-	Puerta de Cristal doble entrada	UD		1.00		
8.3.-	Puerta enrollable de almacén	UD		1.00		
8.4.-	Ventanas tipo celosías bronce claro	Pies2		#REF!		
8.5.-	Ventanas corredizas bronce	Pies2		25.00		
8.6.-	Plafón tipo vinil área de comedor	M2		54.47		
8.7.-	Plafón tipo vinil área de comedor y cocina	M2		104.79		
						-
IX. -	Sanitaria y aguas servidas					
9.1.-	Inodoros	UD		3.00		
9.2.-	Lavamanos	UD		3.00		

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad		Sub-Total
A.1	TRABAJOS PRELIMINARES					
9.3.-	Mezcaldora duchas	UD		1.00		
9.4.-	Mezcaldora lavamanos	UD		3.00		
9.5.-	Construcción registro inspección	UD		4.00		
9.6.-	Construcción trampa de grasa	UD		2.00		
9.7.-	Desague de piso	UD		4.00		
9.8.-	Tinaco de 500 Gls	UD		1.00		
9.9.-	Limpieza cisterna y reparaciones	UD		1.00		
9.10.-	Moto 1HP y Tanque	UD		1.00		
9.11.-	Materiales de Instalación	PA		1.00		
9.12.-	Mano de Obra	PA		1.00		
						-
X.-	Electricidad					
10.1.-	Lampara 2 x 2 en comedor	UD		4.00		
10.2.-	Lampara water prood en cocina y almacen	UD		4.00		
10.3.-	Lamparas exterior	UD		7.00		
10.4.-	Avanicos de Techo KDK	UD		6.00		
10.5.-	Avanicos de pared en tikec KDK	UD		1.00		
10.6.-	Salida para luz Cenital	UD		10.00		
10.7.-	Salida para Interruptor Simple	UD		6.00		
10.8.-	Salida para Interruptor Doble	UD		6.00		
10.9.-	Salida T.C. 120V Doble en cocina	UD		12.00		
10.10.-	Aire acondicionado Inverter 12,000 BTU (Incluye Instalacion)	UD		1.00		
10.11.-	Salidas de Abanicos de Techos	UD		6.00		
10.12.-	Iluminacion Exterior	UD		5.00		
10.13.-	Materiales	PA		1.00		

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad		Sub-Total
A.1	TRABAJOS PRELIMINARES					
10.14.-	Mano de Obra	PA		1.00		
XI. -	Pintura General					
11.1.-	Pintura Acrilica en techo	M2		245.12		
11.2.-	Pintura Acrilica pared en interior	M2		352.44		
11.3.-	Pintura Acrilica en exterior	M2		189.84		
11.4.-	Pintura en verja perimetral	M2		1.00		
XII. -	Equipamiento cocina					
12.1.-	Suministro Estufa de 4 Quemadores P-50 en Acero Inoxodable completa Bandeja recolectora de Grasa, INOXI 92 X 33 X 26 de altura.	UD		2.00		
11.2.-	Campana en acero inoxidable 96 x 42 x 24 con filtro en acero inoxidable, recolector de grasa, sistema de iluminación antigrasa 110V	UD		2.00		
11.3.-						
11.4.-	Extractor tipo Hongo, 220V 1PH para campana	UD		2.00		
11.5.-	Suministro y Fabricación de Mesa en Acero Inoxidable con Fregadero Inclustado.	UD		1.00		
11.6.-	Suministro y Fabricación de Mesa en Acero Inoxidable sin Respaldo y Sin entrepaños.	UD		1.00		
11.7.-	Suministro y Fabricación de Exibidor de 6 Bandejas en Acero Inoxidable.	UD		1.00		
11.8.-	Freezer	UD		1.00		
11.9.-	Nevera	UD		1.00		
11.10.-	Marmitas de Gas	UD		1.00		
11.11.-	Canalizacion de agua en cocina incluye regilla	UD		14.00		

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad		Sub-Total
A.1	TRABAJOS PRELIMINARES					
11.12.-	Fregadero Inclinado de Granito para Ollas	P2		46.00		
XII. -	Verja malla Ciclónica					
12.1.-	Reparación en verja ciclónica	ML		47.55		
12.2.-	Puerta de aceso Almacén	UD		1.00		
XIII. -	Impemeabilización de techo y canalización de aguas					
13.1.-	Limpieza y preparación	M2		245.12	-	
13.2.-	Corección de pendientes y desagues	PA		1.00		
13.3.-	Impermeabilización de Techo	PA		245.12		
XIV. -	Area de Lavadero					
14.1.-	Estructura metalica soporte para cubierta	M2		13.59		
14.2.-	Cubierta de techo en aluzinc pre-pintado	M2		13.59		
XVI. -	Miselaneos					
16.1.-	Tarja en Bronce, incluye muro base	P.A		1.00		
16.2.-	Letrero acrílico	P.A		1.00		
16.3.-	Tramería en metal en Almacén	UD		3.00		
16.4.-	Asta de bandera en tubos galvanizado 20 pie de altura (incluye base Horm.)	UD		2.00		
16.5.-	Tanque de gas	UD		1.00		
16.6.-	Depósito de Combustible	UD		1.00		
16.7.-	Planta Eléctrica	UD		1.00		
16.8.-	Sum. e Inst. de Escritorio 24*48 D/3 Gabetas Metálico	UD		1.00		

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

PRESUPUESTO

**ADECUACION COMEDOR ECONÓMICO BOHECHIO,
PROVINCIA SAN JUAN , REPUBLICA DOMINICANA**

No.	Partida	Unidad	Precio Unitario	Cantidad		Sub-Total
A.1	TRABAJOS PRELIMINARES					
16.9.-	Sum. e Inst. de Archivo de 3 Gabetas Metálico	UD		1.00		
16.10.-	Sillas de Oficina	UD		3.00		
16.11.-	Mesas Comedor tipo maleta	UD		8.00		
16.12.-	Sillas comedo Plegable	UD		36.00		
16.13.-	Acondicionamiento de terreno para huerto y jardineria	PA		1.00		
	Sub-Total general					-
	Dirección Técnica	10.00%				-
	Seguro y Fianza	3.50%				-
	Transporte	4.00%				-
	Gastos Admisnitrativos	5.00%				-
	Iey Fondo Pensiones y Jubilicaiones	1.00%				-
	ITBIS	18.00%				-
	Total General					-
	Costo M2 Remodelación					
Costo M2 Remodelación con Equipamiento						

Elaborado por:

